



































UWAGA !
Na rysunku w miejscach gdzie nie zaznaczono grubości i długości spoin, spawać należy na całej długości styku elementów spoiną grubości a= 0,7t gdzie t= grubości cieńszego z łączonych elementów.







UWAGA:
- nie krzyżować spoin
- spoiny nieoznaczone wykonać na pełną długość i nośność/grubość przekroju
- elementy stężeń spawać do dzwigarów/słupów po odpowiedniej stronie elementu – patrz rzut konstrukcji dachu
- wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć środkami przeciwkorozyjnymi poprzez ocynkowanie
- wymiary, ilość i położenie elementów skorygować na budowie

stal: S355

| | |
|---|---|
| USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE<br>MARCIN KLEIN 63-340 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA 1<br>tel. 693-642-070 | 2016<br>1:100 |
| INWESTOR: | PWiK Sp. z o.o., Sierakowice, ul. Kartuska 12 |
| OBIEKT: | HALA TECHNOLOGICZNA<br>SIERAKOWICE, dz.nr 626/5 |
| NAZWA RYSUNKU: | rama główna nośna -rys. warsztatowy nr 3 |
| | RYS. NR 20 |
| PROJEKTANT: | |
| SPRAWDZAJĄCY: | |