



UWAGA !
Na rysunku w miejscach gdzie nie zaznaczono grubości i długości spoin, spaw należy na całej długości styku elementów spoiną grubości a= 0,7t gdzie t= grubości cieńszego z łączonych elementów.



UWAGA:
–nie krzyżować spoin
–spoiny nieoznaczone wykonać na pełną długość i nośność/grubość przekroju
–elementy stężeń spawać do dźwigarów/słupów po odpowiedniej stronie elementu –patrz rzut konstrukcji dachu
–wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć środkami przeciwkorozyjnymi poprzez ocynkowanie
–wymiary, ilość i położenie elementów skorygować na budowie

stal: S355

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE MARCIN KLEIN 83-340 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA 1 tel. 693-642-070		2016 1:100
INWESTOR:	PWiK Sp. z o.o., Sierakowice, ul. Kartuska 12	
OBIEKT:	HALA TECHNOLOGICZNA SIERAKOWICE, dz.nr 626/5	
NAZWA RYSUNKU:	rama główna nośna -rys. warsztatowy nr 5	
		RYS. NR 22
PROJEKTANT:		
SPRAWDZAJĄCY:		